


## Łączniki wlotowe i wylotowe do przepływomierzy tlenu

Przepływomierz  
ze zintegrowanym  
wylotem zew.  
O<sub>2</sub> -DISS



UWAGA: Wlot dla przepływomierza to NPT zew. 1/8". Wylot dla łączników wlotowych to NPT zew. 1/8"